

ALGEMEEN

Omschrijving	Histor Perfect Base is de perfecte basis voor al je schilderwerk. Histor Perfect Base Metaal is roestwerend, voor een langdurig mooi eindresultaat.	
Gebruiksdoel	Grondverf voor metaal binnen en buiten.	
Voornaamste kenmerken	• Roestwerend • Uitstekende hechting • Extra dekkend • Oplosmiddelhoudend	
Kleur	Wit	
Glans	Mat	

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	Algemeen Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met een geschikt reinigingsmiddel.
	Roest Roest grondig verwijderen. Dit kan doormiddel van: Schuren: Gebruik schuurpapier (bijvoorbeeld korrel P80 tot P120) om de roest van het oppervlak te schuren. Zorg ervoor dat je in de richting van de metaalstructuur schuurt om krassen te minimaliseren. Staalborstel: Een staalborstel kan effectief zijn voor het verwijderen van roest van grotere oppervlakken. Dit kan handmatig of met een boormachine met een borstelopzetstuk. Schraper: Voor hardnekkige roest kan een schraper of een mes worden gebruikt om de roest voorzichtig van het oppervlak te verwijderen. Daarna nog wel met een staalborstel of met een boormachine met een borstelopzetstuk nabewerken tot alle roest is verwijderd.
	Afwerken Minimaal twee lagen Histor Perfect Base Grondverf Metaal aanbrengen. Daarna afwerken met Histor binnenlak of buitenlak. Binnen: Histor Perfect Finish Radiator, Histor Perfect Finish Houtlak of Histor MY Color lak. Buiten: Histor Perfect Protection Buitenlak.
	Onderhoud oude verflagen in goede staat Algemeen Gave, goed hechtende verflagen reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Schuren De gehele ondergrond goed mat schuren met fijn schuurpapier (P240-P320). Voor een optimale hechting op bestaande verflagen is het aan te raden om zoveel mogelijk machinaal te schuren met fijn schuurpapier. Bijwerken Eventuele kale delen bijwerken met minimaal twee lagen Histor Perfect Base Grondverf Metaal. Afwerken Afwerken met Histor binnenlak of buitenlak afhankelijk of je binnen of buiten gaat schilderen en wat je gaat schilderen. Binnen: Perfect Finish Radiator, Histor Perfect Finish Houtlak of Histor MY Color lak. Buiten: Histor Perfect Protection Buitenlak.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Onderhoud oude verflagen in slechte staat

Algemeen

Slecht hechtende verflagen verwijderen door schrappen, schuren of afbijten. Reinigen met een geschikt reinigingsmiddel.

Schuren

De gehele ondergrond goed mat schuren met fijn schuurpapier (P180-P240). Voor een optimale hechting op bestaande verflagen is het aan te raden om zoveel mogelijk machinaal te schuren met fijn schuurpapier. Eventuele roest verwijderen (zie ook tekst nieuw werk)

Bijwerken

Kale delen bijwerken met minimaal twee lagen Histor Perfect Base Grondverf Metaal. Als alle verflagen zijn verwijderd dan twee lagen Histor Perfect Base Grondverf Metaal aanbrengen op de ondergrond.

Afwerken

Afwerken met Histor binnenlak of buitenlak afhankelijk of je binnen of buiten gaat schilderen en wat je gaat schilderen. Binnen: Perfect Finish Radiator, Histor Perfect Finish Houtlak of Histor MY Color lak. Buiten: Histor Perfect Protection Buitenlak.

Belangrijke aanwijzing

Bij het schilderen met oplosmiddelhoudende lak en grondverf zoals de Histor Perfect Base Grondverf Metaal altijd na elke laag schuren met fijn schuurpapier (P240-P320) voor het aanbrengen van de volgende laag.

VERWERKING

Gereedschap	Kwast en roller geschikt voor het schilderen van oplosmiddelhoudende verf.
Voor gebruik	Verf goed roeren.
Temperatuur	Verf op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.
Rendement	Theoretisch rendement Ca. 14 m ² /l. Zie ook de informatie op de verpakking. Praktisch rendement Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.

DROGING

Stofdroog	Na ca. 1 uur.
Schuurbaar	Na ca. 16 uur.
Overschilderbaar	Na ca. 16 uur.
Volledig verhard	Optimale eigenschappen worden bereikt na 1 week bij ca. 20°C.

REINIGING

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje met terpentine.
Gereedschap	Ga je dezelfde of de volgende dag weer verder met schilderen, doe de kwast en roller dan in folie of plastic. Ben je klaar met schilderen, laat de kwast en/of roller dan droog en hard worden. Hierna mag dit als normaal huisafval worden behandeld. Spoel verf nooit door de gootsteen, ook niet bij het schoonmaken van je kwasten. Verfresten kun je weggooien bij een inleverpunt voor klein chemisch afval.
Droge verflaag	Als je het nieuwe schilderwerk wilt schoonmaken, raden we aan om dit pas na ongeveer een week te doen met een mild, niet-schurend reinigingsmiddel.

PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities	In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege verpakkingen overgieten in een kleinere verpakking of blik helpt indrogen voorkomen.
Verpakking	0.25 liter; 0.75 liter
Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.